

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002544745
Besichtigt am:	10.07.2026 14:04
Berichts-Nr:	10982791
FIN:	VSSZZZKJ7RR176431



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ANQ
Erstzulassungsdatum:	06.06.2024
Laufleistung:	20.453 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Urban" Silber
Farbe Dach:	"Urban" Silber
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Dreip.-Automatikgurte vorn, mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung
3 Zyl. Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.B	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/85 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"	Ebener Ladeboden hinten
4 Türen	ECO-Funktion
6 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Einparkhilfe
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Embleme
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Abwicklung Serie	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Ambientelicht Ausführung 1	Federbereich 31 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Armaturentafel Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel links, konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel rechts, konvex	FPK-Basic
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell- /beheizbar	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegelgehäuse lackiert	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Ausströmer	Frontantrieb
Batterie 320A (49Ah)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Berganfahrassistent	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Besondere Innengeräuschkämpfung	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Ganzjahresreifen 205/55 R17 91V
Bordliteratur in Deutsch	Ganzjahresreifen auf 17"-Leichtmetallfelgen
Bordwerkzeug	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Chrom-Paket	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dach in Wagenfarbe lackiert	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dachreling, blank	Handbremshebelgriff in Leder
Dämpfung hinten	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung vorn	Heckspoiler
Dekor-Einlagen	Hinterachse "Standard"
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Digitaler Radioempfang	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Drehstromgenerator 140 A	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	

Kältemittel R1234yf	Ohne Feuerlöscher
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Fußmatten
Keine Aktionsausführung	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Individualeinbau
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen vorn	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Lichtassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mittelarmlehne vorn
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Nebelscheinwerfer
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Sitzheizung
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Sonderspezifikationen
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Mit Multifunktionskamera	Ohne Überführungsausrüstung
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Waschwasser-Standanzeige
MPV	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationsgerät-High	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationssystem	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlussleuchte	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nicht Heissland	Optionsinfotainment (MIB3)
Nichtraucherausführung	Pan-European-eCall
Normalausführung	Pannen-Set
Normal-Lackierung	Preisnachlass-Paket
Normalluftfilter	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Normalsitze vorn	Radstand
Ohne 2. Batterie	Rechtsverkehr
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Applikationen	Reifendruckkontrolle
Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne besondere Farbausstattung	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne CD/DVD für Navigation	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schriftzugsatz

SEAT "Full LED"

SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff
und Online-Infotainment

SEAT Connect Plus - 3 Jahre

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sonderpreis

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf
Beifahrersonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Komfort, mit Chromleiste

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell

Top-Sport-Ausstattung

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfand Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Überhang hinten, kurz

Variante

Version Standard plus

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Wired & Wireless App-Connect

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung

Zierleisten blank

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ7RR176431

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10982791
vom: 10.07.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

