

TÜV SÜD Auto Partner GmbH  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



**WVGZZZCT4SW079983**

## Angaben zum Fahrzeug

|                             |  |                             |         |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---------|
| <b>Typ/Modell</b>           | Tiguan Life 1,5 l eTSI OPF 96 kW (130 PS) 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG |                             |         |
| <b>Erstzulassung</b>        | 04.08.2025   | <b>Besichtigungszustand</b> | Trocken |
| <b>Außenfarbe</b>           | Grenadillschwarz Metallic  | <b>Nächste HU</b>           |         |
| <b>km-Stand (abgelesen)</b> | 25.043   | <b>km-Stand gesamt</b>      | 25.043  |
| <b>HSN/TSN</b>              | /  | <b>Motorart</b>             |         |
| <b>Anzahl Türen</b>         |  | <b>Leistung</b>             | KW      |
| <b>Tauschaggregate</b>      | NEIN   |                             |         |

## Fahrzeugzustandsbericht

### Optische Mängel

| Gruppe              | Bauteil                                  | Beschädigung – Maßnahme                   | ZE  |
|---------------------|--|---|-----|
| Tür außen           | Tür hinten rechts                        | Deformation - instandsetzen und lackieren | 110 |
| Tür außen           | Tür vorne links                          | Kratzer - auslegen / polieren             | 40  |
| Tür außen           | Tür vorne links                          | Dellen/Beulen - sanft instandsetzen       | 50  |
| Zubehör / Fehlteile | Fzg.-Schlüssel m. Fernbedienung          | beschädigt - erneuern                     | 30  |
| Stoßfänger          | Stoßfänger hinten                        | Kratzer - lackieren                       | 90  |
| Verglasung          | Heckscheibe                              | Kratzer - erneuern                        | 200 |
| Stoßfänger vorn     | Stoßstange vorn                          | Kratzer - lackieren                       | 90  |
| Motorhaube          | Haube vorn                               | Kratzer - lackieren                       | 140 |
| Frontscheibe        | Frontscheibe                             | Steinschlag - erneuern                    | 400 |
| Dach                | Dach / Verdeck                           | Kratzer - lackieren                       | 190 |
| Karosserie          | Lackvorbereitung (Metall und Kunststoff) | - - durchführen                           | 210 |
| Sonstiges           | Großes Verkaufsfinish                    | - - durchführen                           | 200 |

### Fehlteile

| Gruppe              | Bauteil              | Beschädigung – Maßnahme | ZE |
|---------------------|----------------------|-------------------------|----|
| Ersatzrad           | Tyrefit              | fehlt - erneuern        | -- |
| Zubehör / Fehlteile | Felgenschlösser-Satz | fehlt - erneuern        | -- |
| Zubehör / Fehlteile | Abschlepphaken       | fehlt - erneuern        | -- |
| Zubehör / Fehlteile | Werkzeugtasche       | fehlt - erneuern        | -- |
| Zubehör / Fehlteile | Fußmatten hinten     | fehlt - erneuern        | -- |

TÜV SÜD Auto Partner GmbH  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



---

## Bereifung

### Montierte Räder

| Position             | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp        | Profiltiefe |
|----------------------|----------------|------------|------------------|-------------|
| Reifen vorne links   | 235 / 55 R18 V | Sonstige   | Ganzjahresreifen | 6 mm        |
| Reifen vorne rechts  | 235 / 55 R18 V | Sonstige   | Ganzjahresreifen | 6 mm        |
| Reifen hinten links  | 235 / 55 R18 V | Sonstige   | Ganzjahresreifen | 7 mm        |
| Reifen hinten rechts | 235 / 55 R18 V | Sonstige   | Ganzjahresreifen | 7 mm        |

## Bemerkungen

Schadenausweitung nach Demontage möglich

### **Fahrzeug- Identifizierung:**

Die Fahrzeug- Identifizierungs- Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### **Besichtigungsbedingungen:**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.

### **Allgemeinzustand:**

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Kippenheim, den 19. Mrz 2026

---

Unterschrift Gutachter

TÜV SÜD Auto Partner GmbH  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



---

## Übersichtsfoto - Halbansicht Vorne



TÜV SÜD Auto Partner GmbH  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



## Übersichtsfoto - Halbansicht Hinten



TÜV SÜD Auto Partner GmbH  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



## Übersichtsfotos



Felgendesign



Innenraum Vorne

TÜV SÜD Auto Partner GmbH  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



Innenraum Hinten



Unterlagen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



Servicenachweis

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



Kofferraum

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



Sonstiges Bild



Sonstiges Bild

TÜV SÜD Auto Partner GmbH  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



## Fotodokumentation



Tür außen: Tür vorne links - Kratzer - auslegen / polieren



Stoßfänger vorn: Stoßstange vorn - Kratzer - lackieren

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



Stoßfänger vorn: Stoßstange vorn - Kratzer - lackieren



Motorhaube: Haube vorn - Kratzer - lackieren

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



Motorhaube: Haube vorn - Kratzer - lackieren



Motorhaube: Haube vorn - Kratzer - lackieren

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



Stoßfänger: Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Stoßfänger: Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



Stoßfänger: Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Stoßfänger: Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - erneuern



Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - erneuern

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - erneuern



Dach: Dach / Verdeck - Kratzer - lackieren

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



Dach: Dach / Verdeck - Kratzer - lackieren



Dach: Dach / Verdeck - Kratzer - lackieren

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



Frontscheibe: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern




Frontscheibe: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



Tür außen: Tür vorne links - Dellen/Beulen - sanft instandsetzen



Tür außen: Tür hinten rechts - Deformation - instandsetzen und lackieren

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



Tür außen: Tür hinten rechts - Deformation - instandsetzen und lackieren



Zubehör / Fehlteile: Fußmatten hinten - fehlt - erneuern

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstrasse 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Kippenheim (HC20)  
Auto-Service und Umschlag-  
Center Mosolf GmbH  
Freimatte 25  
77971 Kippenheim

**Protokoll Nr.:** 982917 / 01  
**Sachverständiger:** Aleksander Stupak  
**Besichtigungsdatum:** 19. Mrz 2026



Zubehör / Fehlteile: Fzg.-Schlüssel m. Fernbedienung - beschädigt - erneuern