

» Vue d'ensemble


N° d'ordre: 1002544745
Inspecté le: 10.07.2026 14:04
N° de rapport: 10982791
N° de châssis: VSSZZZKJ7RR176431



Avant Gauche 3/4



Arrière Droit 3/4



Kilométrage

» Données du véhicule

Catégorie véhicule:	Vehicule particulier
Type de carrosserie:	SUV
Marque	Seat
Modèle:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ANQ
Date de 1ère immatriculation:	06.06.2024
Kilométrage:	20 453 km
Preuve du kilométrage	relevé
Couleur extérieure:	"Urban" Silber
Couleur toit:	"Urban" Silber
Propulsion:	Avant
Carburant:	Essence
Cylindrée:	1 000 ccm
Puissance:	85 kW (116 CV)
Longueur du véhicule:	
Hauteur du véhicule:	
Largeur du véhicule:	
Poids total autorisé:	
Empattement des roues:	
Nombre d'axes:	2
Cylindres:	3
Euronorme:	Euro 6
Nombre de portes:	4
Nombre de sièges:	5
Boîte de vitesse:	Automatique 7-Vitesse
Type de revêtement:	Revêtements de sièges tissu
Couleur intérieur:	Titanschwarz
Nombre de clés:	2

» Documents et maintenance

Date prochain contrôle technique:	
Certificat d'immatriculation présent:	Oui
Certificat d'immatriculation reçue:	Oui
Plaques d'immatriculation reçues:	Aucune
Carnet d'entretien:	Digital
Preuve de maintenance:	Complet
Date de la dernière maintenance:	
Kilométrage lors de la dernière maintenance:	

» Équipement du véhicule

2 Leseleuchten vorn	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.B	Ebener Ladeboden hinten
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/85 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"	ECO-Funktion
4 Türen	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
6 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Einton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Embleme
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Abwicklung Serie	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 31 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientelicht Ausführung 1	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Fertigungsablauf Standard
Armaturentafel Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel links, konvex	FPK-Basic
Außenspiegel rechts, konvex	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Außenspiegelgehäuse lackiert	Frontantrieb
Ausströmer	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Batterie 320A (49Ah)	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Besondere Innengeräuschkämpfung	Ganzjahresreifen 205/55 R17 91V
Betriebserlaubnis Nachtrag	Ganzjahresreifen auf 17"-Leichtmetallfelgen
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordwerkzeug	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Chrom-Paket	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dach in Wagenfarbe lackiert	Handbremshebelgriff in Leder
Dachreling, blank	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten	Heckspoiler
Dämpfung vorn	Hinterachse "Standard"
Dekor-Einlagen	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Digitaler Radioempfang	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Drehstromgenerator 140 A	Kältemittel R1234yf
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	

Keine Aktionsausführung	Ohne Individualeinbau
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Kopfstützen vorn	Ohne Lichtassistent
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Mittelarmlehne vorn
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Nebelscheinwerfer
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Sitzheizung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Sonderspezifikationen
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MPV	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationsgerät-High	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationssystem	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelschlussleuchte	Optionsinfotainment (MIB3)
Nicht Heissland	Pan-European-eCall
Nichtraucherausführung	Pannens-Set
Normalausführung	Preisnachlass-Paket
Normal-Lackierung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Normalluftfilter	Radstand
Normalsitze vorn	Rechtsverkehr
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Anhängervorrichtung	Reifendruckkontrolle
Ohne Applikationen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne besondere Farbausstattung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne CD/DVD für Navigation	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schriftzugsatz
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	SEAT "Full LED"
Ohne Feuerlöscher	SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
Ohne Fußmatten	SEAT Connect Plus - 3 Jahre
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen	

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf
 Beifahrersonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Komfort, mit Chromleiste
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Top-Sport-Ausstattung
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Überhang hinten, kurz
 Variante
 Version Standard plus
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Wired & Wireless App-Connect
 Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
 ohne Safesicherung
 Zierleisten blank
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
 Schweller

» Pneus

PNEUS MONTÉS

Marque	Position	Position	Type	Jante	Dimensions	Profondeur profil
Goodyear	Avant	Gauche	4 Saisons	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm
Goodyear	Avant	Droite	4 Saisons	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm
Goodyear	Arrière	Gauche	4 Saisons	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Goodyear	Arrière	Droite	4 Saisons	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm

Pneus autorisés: Oui**Pneus aptes à rouler:** Oui

» Valeurs de dépréciation

Non disponible

» Dommage d'usure

Nr	Emplacement	Type de dommage	Type de réparation
1	Porte AVG	Griffe(s)	Acceptable
2	Pare-brise	Eclat(s)	Acceptable

» Dépreciation commerciale

Dommages antérieurs connus:	Non
Capable de détecter le(s) dommage(s) antérieur(s):	Non
Repeinture existante:	Non
Mesure épaisseur de peinture effectuée:	Oui - aucune anomalie/déviati

**RÉSULTATS DE LA MESURE DE L'ÉPAISSEUR
DE LA COUCHE DE PEINTURE**

Les valeurs mesurées se situaient dans la marge habituelle.

Au moins 3 mesures ont été effectuées par élément.

» Remarques sur le rapport d'inspection**Informations sur l'ordre et l'étendue de l'évaluation:**

La mission consistait à établir un rapport sur l'état du véhicule décrit.
L'évaluation de l'état du véhicule a été effectuée conformément à la mission, sur la base du cahier des charges spécifié par le client.
L'inspecteur fait l'évaluation sur la base de ses constatations et du cahier des charges.

Identification du véhicule:

VSSZZZKJ7RR176431

VIN contrôlé et correspond aux documents

Conditions vehicule:

Bien entretenu

Conditions d'inspection:

Suffisante

Pont élévateur/équipement de levage utilisé:

Non

Essai de conduite effectué:

Non

Essai du moteur réalisé:

Oui

» Autres commentaires

Cet exemplaire a été généré par voie électronique. Il est valable sans signature originale.

» Photos Commerciales



Avant Gauche 3/4




Avant Droit 3/4




Arrière Gauche 3/4



Arrière Droit 3/4



Kilométrage




Bas de caisse G



Bas de caisse D




Numéro de châssis




Roue AVG




Roue AVD



Roue ARG



Roue ARD




Console centrale





Compartiment moteur



Documents de bord



Aménagement intérieur

Certificat immatriculation
(original)

Historique Maintenance



Intérieur - avant





Intérieur - arrière



GPS/Radio

» Photos des dommages**DOMMAGE D'USURE**

1 - Porte AVG - Griffe(s) - Acceptable



2 - Pare-brise - Eclat(s) - Acceptable

